

PLANTA

PLANTA DE TECHOS



GALERIA OESTE A CALLE SAN MARTIN



FRENTE NORTE



FRENTE ESTE Y NORTE



CORTE A - A



CORTE B - B



VISTA OESTE - Calle San Martin



FRENTE NORTE



VISTA SUR -Calle Mariano Moreno



VISTA ESTE



VISTA NORTE



FRENTE ESTE - GALERIA ACCESO PERSONAL

PLANILLA DE CARPINTERIAS





FRENTE ESTE





FRENTE SUR

PLANILLA DE LOCALES

LOCAL			CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS								
L	Destino	Estado de Conserv.	PAREDES	TECHOS	PISOS	ZOCALOS	Cielorrasos	Revoque	Pintura	Revest.	
1	HALL	BUENO	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
2	BOX	BUENO	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
3	HALL ESPERA	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	GRANITICO	GRANITICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
4	OFICINA 1	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
5	OFICINA 2	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
6	OFICINA 3	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
7	OFICINA 4	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO MADERA	A LA CAL	LATEX	————	
8	OFICINA 5	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	MADERA	
9	BAÑO	BUENO	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	CERAMICO	
10	OFICINA 6	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
11	OFICINA 7	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO GRANITICO	CERAMICO GRANITICO	APLICADO	A LA CAL	LATEX	————	
12	PASILLO	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
13	DEPOSITO	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
14	ALTILLO	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
15	COCINA	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	————	A LA CAL	LATEX	CERAMICO	
16	BAÑO	MALO	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	GRANITICO	GRANITICO	————	A LA CAL	LATEX	CERAMICO	
17	DEPOSITO	MALO	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	GRANITICO	GRANITICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
18	GALERIA ESTE	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	GRANITICO	GRANITICO	————	A LA CAL	LATEX	————	
19	PASO PERSONAL	BUENO	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	GRANITICO	GRANITICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
20	OFICINA 8	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
21	OFICINA 9	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
22	OFICINA 10	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
23	OFICINA 11	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
24	OFICINA 12	REGULAR	LADRILLOS COMUNES	CHAPA	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	
25	GALERIA OESTE	BUENO	LADRILLOS COMUNES	TEJA COLONIAL	CERAMICO	CERAMICO	SUSPENDIDO	A LA CAL	LATEX	————	

HALL DE ESPERA HACIA ACCESO



HALL DE ACCESO
HACIA EL ACCESO EXTERIOR

HALL DE ESPERA
HACIA EL INTERIOR



FRENTE SUR DESDE EL OESTE



FRENTE SUR
ACCESO

LOCAL	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS			
	ARTEFACTOS	MESADAS	PUERTAS	MUEBLES
BAÑO 09	COLOR MARFIL INODOPORIDE BTA.			NO HAY
COCINA 15	ANAFE C/ HORNALLAS	GRANITICO	PUERTA DE COCINA ACORDEON	NO HAY
BAÑO 16	BLANCOS			NO HAY

ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE
ESTRUCTURA = NO SE VEN FISURAS - EL ESTADO GENERAL APARENTA BUEN ESTADO GENERAL

GENERALES
EXISTEN HUMEDADES Y EN DISTINTOS SECTORES POR EL ESTADO DE LA CUBIERTA EN GENERAL EN MAL ESTADO.
LOS CIELORRASOS ESTAN EN ESTADO REGULAR A MALO.
LOS PISOS Y REVESTIMIENTOS ESTAN FIRMES PERO EN GENERAL DETERIORADOS.
CARPINTERIAS , LAS VENTANAS EN ESTADO REGULAR . PUERTAS EN BUEN ESTADO GENERAL



PASO
SERV.

COCINA

PROVINCIA DE SALTA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RELEVAMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES
CATASTRO 34.369

PLANO: RELEVAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

ESCALA : 1:100 FECHA :28/3/2023 DIBUJO : CS

CESAR SPIRITO , arquitecto FIRMA :

04